A última linha de defesa tem que ser de primeira.

LAUDO TÉCNICO DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE HIDRANTE - NºA46.2025

Relatório de comissionamento e de inspeção periódica do sistema de hidrantes e mangotinhos

Data de realização dos testes: 14/08/2025

1. Dados da edificação			
Razão Social: Residencial Australis Easy Club			
CNPJ: 31.303.842/0001-46			
Endereço: Rua João Vogelsanger		Nº: 321	
Bairro: Santo Antônio CEP: 89218-08	0	Cidade: Joinville	
Projeto Preventivo de Incêndio foi apresentado: () Sim (x) Não			
Técnicos responsáveis pelos testes: Anderson / Arthur			
<u></u>			
Proprietário:	e-mail:		
Responsável uso/brigadista: Juliana e-mail:			
Responsável Técnico inspeção: Luiz Gustavo da Rocha			
Número do registro do profissional: 157599-6	e-mail: <u>engenharia@</u>	e-mail: engenharia@guardiansistemas.com.br	
Ocupação e tipo (Tabela 1 do Anexo B da IN 1 parte 2): N/A			
2. Dados do Equipamento utilizado para teste de vazão:			
Descrição do Equipamento: GSC 005			
Número do certificado de calibração: J087750/2024			
Mês de Calibração: 10/2024 - Mês de Vencimento da Calibração: 10/2025			
3. Descrição do Sistema			
Quantidade de Hidrantes de Recalque: 01			
Quantidade de Hidrantes de Combate: 57			
3.1 Sistema pressurizado			
(x) Gravitacional			
() Motobombas			
Reserva Tecnica: 40.000 P/ bloco			
4. Teste do Sistema			
4.1 Nos abrigos de mangueiras:			
Mangueiras de Incêndio estão OK: (x) Sim () Não			
Há presença de chave storz: (x) Sim () Não			
Há presença de esguicho: (x) Sim () Não			
4.2 Pressão e Vazão Medidos através do Tubo de Pitot			
Pressão: 3,0 Kgf/cm² - Vazão: 196,5 L/Min			

OBSERVAÇÕES:

No momento da vistoria o sistema preventivo de hidrantes estava instalado e pressurizado, foi verificado que TODOS os registros da prumada estavam abertos até a data de realização, em pleno funcionamento e com a pressão informada acima. Qualquer alteração ou intervenção de fechamento de registros que venham a ser realizados e possam interferir no funcionamento correto da rede de hidrantes, será de total responsabilidade do proprietário.

Informo que sistema hidráulico preventivo da edificação supracitada foi submetido a ensaio no hidrante localizado no térreo e apresentou funcionamento conforme os parâmetros apresentados acima.

O projeto preventivo de incêndio não foi apresentado no momento da realização dos referidos testes e verificações, não sendo possível, desta forma, avaliar sua adequação perante o projeto preventivo de incêndio aprovado e às normas vigentes à data de sua implantação.

O presente ensaio tem validade por 01 (um) ano a partir da data de emissão da ART.

Assinatura (certificado digital) ou manual junto de documento com foto.

Proprietário ou Responsável.

Assinatura (certificado digital) Responsável Técnico.