

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART CREA-SC

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



ART OBRA OU SERVIÇO

25 2022 **8434353-2**

Inicial Individual

1. Responsável Técnico

LUIZ GUSTAVO DA ROCHA

Título Profissional: Engenheiro Civil

Engenheiro de Segurança do Trabalho

Empresa Contratada: GUARDIAN SISTEMAS CONTRA INCENDIO EIRELI

RNP: 2517754330

Registro: 157599-6-SC Registro: 155599-0-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: RESIDENCIAL AUSTRALIS EASY CLUB Endereço: RUA JOAO VOGELSANGER

Complemento: Cidade: JOINVILLE

Valor da Obra/Serviço/Contrato: R\$ 1.500,00 Contrato:

Celebrado em:

Honorários: Vinculado à ART: Bairro: SANTO ANTONIO UF: SC

Ação Institucional: Tipo de Contratante CPF/CNPJ: 31.303.842/0001-46 Nº: 321

CEP: 89218-080

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: RESIDENCIAL AUSTRALIS EASY CLUB

Endereço: RUA JOAO VOGELSANGER Complemento:

Cidade: JOINVILLE
Data de Início: 06/07/2022

Finalidade:

Data de Término: 30/08/2022

Bairro: SANTO ANTONIO UF: SC

Coordenadas Geográficas:

CPF/CNPJ: 31.303.842/0001-46 Nº: 321

CEP: 89218-080

Código:

4. Atividade Técnica				
Inspeção	Laudo			
Sistema Preventivo de Incêndio				
olololla i rovollavo ao moonale	Dimensão do Trabalho:	57,00	Ponto(s)	
Inspeção	Laudo	07,00	: oe(o)	
Sistema Preventivo de Incêndio	- Alarme de Incêndio			
	Dimensão do Trabalho:	57.00	Ponto(s)	
Inspeção	Laudo	- 1	. ,	
Sistema Preventivo de Incêndio	- Sinalização de Emergência			
	Dimensão do Trabalho:	153,00	Ponto(s)	
Inspeção	Laudo			
Sistema Preventivo de Incêndio				
	Dimensão do Trabalho:	299,00	Ponto(s)	
Inspeção	Execução			
Aterramento Elétrico para SPD				
	Dimensão do Trabalho:	1,00	Número de Sistemas	
Inspeção	Execução			
Sistema de Proteção contra Des				
	Dimensão do Trabalho:	1,00	Unidade(s)	
Inspeção	as de CL P ou CN em adificações			
reste de estanqueidade em red	les de GLP ou GN em edificações Dimensão do Trabalho:	1.00	Número de Sistemas	
	Diffierisão do Trabalho.	1,00	Numero de Sistemas	

5.	Obse	ervações

Inspeção de hidran, inspeção de alarme, inspeção de baliz de saída, inspeção de ilumin de emerg, inspeção, execução e laudo de SPDA, teste de estanqueidade do sist de gás.Conforme os Laudos N°A46.2022

Declarações

. Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Entidade de Classe

CEAJ - 10

8. Informações

. A ART é válida somente após o pagamento da taxa.

Situação do pagamento da taxa da ART em 30/08/2022: TAXA DA ART A PAGAR

Valor ART: R\$ 88,78 | Data Vencimento: 09/09/2022 | Registrada em: 30/08/2022 Valor Pago: Data Pagamento: | Nosso Número: 14002204000485254

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

. Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

JOINVILLE - SC, 30 de Agosto de 2022

LUIZ GUSTAVO DA ROCHA

091.045.869-30

Contratante: RESIDENCIAL AUSTRALIS EASY CLUB

31.303.842/0001-46



