



Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville/SC

CENTRO DE ATIVIDADES TÉCNICAS

ATESTADO DE VISTORIA PARA FUNCIONAMENTO

DATA DE EMISSÃO: 22/02/2021

VALIDADE: até 22/02/2022

O Centro de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville, no exercício de sua competência, fixada na Lei Municipal de Segurança Contra Incêndio N° 2027/1985, regulamentada pelo Decreto 26.193/2015 e Convênio de Cooperação Mútua com o Município de Joinville, DEFERE o processo da Razão Social descrita abaixo.

IDENTIFICAÇÃO :

Nº do Processo 229.889 **Nº Habite-se** 195.776 **Carga de Incêndio:** Baixa (100 < qfi <= 300 MJ/m²)
PPCI/RPCI 192894
Proprietário RESIDENCIAL AUSTRALIS EASY CLUB
Tipo de Ocupação .. A2 - Multifamiliar Vertical
Endereço Rua Avenida Almirante Jaceguay, 880 Bairro: Saguacú
Nº Blocos..... 5 **Nº Pavimentos:** 8 **Complexidade:** Alta **Pop. Fixa:** não informada
Área Total 32.641,40 m² **Área Liberada:** 32.641,40 m² **Tipo de Liberação:** Total

Conforme previsto no § 3º do Artigo 100 da IN 001 DAT/CBMSC, o Atestado de Vistoria para Funcionamento deve ser fixado em local visível na edificação.

Liberado por: Jéssica Domingos Alves - Técnica em Segurança do Trabalho - CREA 171039-0

Assinado digitalmente por: Luciano Mendonça Seiler - Engenheiro Mec. e de Segurança do Trabalho - CREA/SC 082714-2

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

- 1) A manutenção da regularidade e funcionalidade dos sistemas e medidas de prevenção é de responsabilidade do(a) Responsável(is) legal(is) pelo imóvel, para pronto e pleno uso a qualquer tempo. Não é permitido o uso de qualquer artefato pirotécnico no interior da edificação.
- 2) Não autorizada a revenda de GLP nesta edificação.



Você pode conferir a autenticidade do documento
em www.jcgsistemas.com.br/FIBRACAT/cbvjnet_qrcode.php
com o código 22988947TNAF