CERTIFICADO DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO - NBR 12779

Cliente: 19959 - RESIDENCIAL AUSTRALIS EASY CLUB **Nome Fant:** RESIDENCIAL AUSTRALI **CNPJ/CPF:** 31.303.842/0001-46 **Insc. Est.:**
Endereço: RUA JOÃO VOGELSANGER **Nº:** 321 **CEP:** 89218-080 **Bairro:** SANTO ANTÔNIO
Cidade: JOINVILLE **UF:** SC **Fone:** **Contato:** JULIANA **Relatório:** 83279 **Pedido:** 0

CONTRA CHAMA
81.031.734/0001-30

Declaramos que as mangueiras de incêndio abaixo relacionadas foram inspecionadas e/ou manutenidas conforme NBR 12779 e que elas obtiveram aprovação/condenação de acordo com o resultado apresentado. Este certificado deve ser mantido pelo usuário até a próxima inspeção/manutenção.

DATA DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 07/2022 TESTE VÁLIDO ATÉ: 07/2023

DADOS GERAIS											INSPEÇÕES								MANUTENÇÕES																							
Seq. Item	Nº Mangueira	Nº do Lacre	Marca do Duto Flexível	Marca da União	Diâmetro (mm)	Comp. Nominal (m)	Tipo	Mes e Ano Fabricação	Pressão Ensaio (kpm - kgf/cm²)	Data da Proxima Manutenção	Comprimento Real (m)	Carcaça Textil e Revestimento		Uniões		Compr. Luva de Empatamento (mm)	Ved. de Borracha		Marcação		Ensaio Hidrostático		Reempatação		Comprimento Final	Substituição Uniões		Subst. Vedações		Substituição Anéis		Novo Ensaio Hidros.		Limpeza		Secagem		Resultado Final		
												A	R	A	R		A	R	A	R	A	R	S	N		S	N	S	N	S	N	A	R	S	N	S	N	A	R	N
1	7722101015		FUSTER METAL	METALCASTY	1 1/2	15	T. 1	09/2017	12	07/2023	15,00	X		X		40,00	X		X		X			X	15,00		X		X		X	X		X		X		X			

Totais por tipo de Mangueira

QTD.	TIPO	CAP./DIAM.
1	T. 1	1 1/2

Legenda: A(Aprovado) - S(Sim) - N(Não) - C(Condenada) - NC(Nada Consta) - R(Reprovado) - N(Novo)

Original e de igual teor se encontra em nossos arquivos devidamente assinado.

QTDE	RESULTADO	QTDE	DESCRIÇÃO
1	Aprovadas	0	União
0	Reprovadas	0	Vedação
0	Empatação	0	Anel

DATA DE EXECUÇÃO: 07/07/2022
TESTE VÁLIDO ATÉ: 07/07/2023

RESPONSÁVEL INSPEÇÃO FINAL
Vandeir Edelberto de Macedo

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Roberta Heloise Duarte Krüger